

令和4年 2月 4日

島根県土木部河川課防災グループ 藤原

電話 (0852) - 22-6674

島根県松江県土整備事務所管理課 山部

電話 (0852) - 32-5734

斐伊川水系京橋川における水質事故について【第2報】

※下線部は前報からの変更・追加箇所

令和4年2月4日(金) 13:00現在

状況	令和4年2月2日8時00分頃、島根県警察本部より、斐伊川水系京橋川にて油が流出しているとの通報がありました。
事故の種類	「油類の流出」
事故の概要	
発生時刻	不明
発生・発見場所	京橋川（松江市殿町～母衣町）
原因物質	重油
事故原因	解体工事中の建物（松江市殿町）の屋上に設置してある重油タンクから、雨水排水管、排水路を伝って京橋川へ流出 流出量は不明
事故内容	河川の水面に油膜、周辺に臭気が認められる（特に京橋川の中橋から東京橋までが顕著） <u>これまでの河川への油流出対策と河川内の油回収作業により、新たな油流出・拡散は抑えられている</u> 河川内の魚類のへい死はない <u>2月2日～4日にかけて、河川内で水鳥（カモ類）の死骸を14羽確認（死因は流出油の付着によるものと考えられる）</u>
対応状況	松江県土整備事務所、京橋川にオイルフェンス等を設置、 <u>交換</u> <u>松江県土整備事務所、松江市により河川巡視等を実施</u>
今後の対応	松江県土整備事務所、松江市により河川巡視等を継続実施 <u>収束に向け、引き続きオイルフェンス等による油回収を行う</u>

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

(事務局：国土交通省出雲河川事務所)

島根県水質汚濁防止連絡協議会

(事務局：島根県土木部河川課)