

令和6年9月12日

土木部 河川課 防災係 三原課長 加納主任技師

電話 (0852) 22-6674

松江県土整備事務所 維持管理部 管理第二課 松本課長

電話 (0852) 32-5726


## 斐伊川水系八幡川における水質事故について【第1報】

令和6年9月12日(木) 13:30現在

状況	令和6年9月12日7時55分頃、松江警察署より、斐伊川水系八幡川で松江市上下水道局が管理する竹矢ポンプ場から油が流出しているとの通報がありました
事故の種類	「油類の流出」
事故の概要	
発生時刻	不明
発生・発見場所	松江市竹矢町
原因物質	重油
事故原因	不明
事故内容	松江市上下水道局が管理する竹矢ポンプ場から、約1700Lの重油が水路等を通じて八幡川へ流出した
対応状況	松江県土整備事務所、松江市、松江市消防本部により、八幡川にオイルフェンス等を設置
今後の対応	引き続き、松江県土整備事務所、松江市で河川巡視等を実施する
その他	詳細については、別途松江市上下水道局から報道発表予定 (問合せ先：松江市上下水道局 TEL 0852-55-4841)

島根県水質汚濁防止連絡協議会

(事務局：島根県土木部河川課 TEL：0852-22-6674)



油の流失が確認できた範囲

オイルフェンス

オイルフェンス

オイルフェンス

オイルフェンス

油流出箇所

流出経路

松江道路

的場池

竹矢町

意宇川

