

令和7年8月8日

島根県土木部河川課 防災係 三代

電話 (0852) 22-6674

島根県浜田県土整備事務所 維持管理部管理課 田中

電話 (0855) 29-5642

とうがねがわ 唐鐘川水系唐鐘川における魚類のへい死について【最終報】

※下線部は前報からの変更・追加箇所

令和7年8月8日 (金) 9:00 現在

状況 7月30日 (水) 13:00頃、浜田市役所より、唐鐘川水系唐鐘川にて魚のへい死が確認されたとの通報があった

概要

種類・数量 ボラ 100匹程度のへい死

発生時刻 不明

発見場所 浜田市国分町の唐鐘橋付近 (唐鐘川水系唐鐘川)

対応状況 7月30日 14:05 島根県浜田県土整備事務所により現地確認

魚のへい死を唐鐘橋付近の約200m区間に100匹程度確認
河川水に臭い着色なし

7月30日 15:30 西部農林水産振興センターにより、へい死魚の回収を開始
(16時完了)

8月5日 15:45 島根県浜田県土整備事務所による現地確認
新たな魚類のへい死等異常は認められない

水質検査結果

- 7月31日に、へい死が確認された区間の1地点で採水し、水質検査を実施した。
- 溶存酸素 (DO) が1.7mg/Lと低い値であったことから、魚類へい死の原因として酸欠の可能性がある。

	pH	BOD (mg/L)	CODMn (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
1地点	7.0	38	20	17	1.7	8000

検体検査結果

- 回収した魚は腐敗が進んでおり、検体検査を実施できなかった。

今後の対応

- その後、現地での新たなへい死等の異常が認められることから、本件の対応は終了する。

