

掲載日 令和7年12月23日
担当 道路維持課 中村
TEL 0852-22-6568
メール douroiji@pref.shimane.lg.jp

県管理道路における鋼製蓋盗難被害について（第二報）

県管理道路において、鋼製蓋の盗難被害が発生しましたのでお知らせします。
(※赤字が変更箇所)

1. 発見日時

- ・令和7年12月22日（月）午前11時頃、
県央県土整備事務所の道路パトロールが発見。
- ・令和7年12月22日（月）午後4時頃、
県央県土整備事務所の職員による緊急点検で追加箇所を発見。

2. 発生場所

路線名：主要地方道 田所国府線
場 所：邑智郡邑南町上田所、**市木**地内（別紙参照）

3. 被害状況

- ・鋼製蓋 7枚 → 鋼製蓋 10枚
 - （内訳）道路側溝用グレーチング 100cm×40cm 6枚 → 8枚
 - 集水溝用グレーチング 90cm×6cm 1枚
 - 集水溝用グレーチング 60cm×60cm 1枚
- ・被害金額約14.7万円 → 21.0万円（1枚約2.1万円として計算）

4. 発生状況

発生日時は不明。
12月18日（木）の道路パトロールでは異常を確認していない。

5. 対応状況

- ・盗難被害の箇所については、歩行者及び車両の転落を防止するためカラーコーンを設置
- ・県央県土整備事務所を含め、他の県土整備事務所においても他に被害がないか道路パトロールで確認中

追加で確認した被害：鋼製蓋 3枚（道路側溝用 2枚、集水樹用 1枚）



①道路側溝用 (100cm×40cm)



②道路側溝用 (100cm×40cm)



③集水樹用 (60cm×60cm)



①道路側溝用 (100cm×40cm)

②道路側溝用 (100cm×40cm)
③集水樹用 (60cm×60cm)

盗難被害発生箇所（第一報）

