

令和8年1月7日
島根県防災部防災危機管理課 松本
TEL 0852-22-5885 FAX 0852-22-5930

島根県東部を震源とする最大震度5強の地震に係る 島根県災害対策本部会議（第3回）の開催結果について

1 開催日時

日時：令和8年1月7日（水） 13：00～

2. 会議概要

場 所：県庁6階 防災センター室

出席者：知事、副知事、各部局長、女性活躍推進統括監、教育長、
警察本部長及び松江地方気象台等 計24名

3. 内 容

（1）2026年1月6日10時18分頃の島根県東部の地震について（松江地方気象台）

【松江地方気象台】

- ・ p. 3～p. 7のとおり

（2）県内被害状況について

【防災部防災危機管理課】

- ・ p. 9～p. 11のとおり

【総務部】

- ・ p. 12～p. 13のとおり

【地域振興部】

- ・ p. 14～p. 15のとおり

【環境生活部】

- ・ p. 16のとおり

【健康福祉部】

- ・ p. 17～p. 21のとおり
- ・ 安来市立病院の一部破損を受けて、入院患者の移動等のためにD.M.A.Tを派遣した

【農林水産部】

- ・ p. 22～p. 23のとおり

【商工労働部】

- ・ p. 24～p. 25のとおり
- ・ 昨日臨時休業したのが15事業者あったが、このうちこれまでに聞き取りができた13事業者のうち12事業者が営業再開、1事業者は休業継続となっている

【土木部】

- ・ p. 26～p. 28のとおり

【企業局】

- ・ p. 29のとおり
- ・ 資料にある飯梨川工業用水道施設の漏水の疑いは、漏水ではないことが確認できた

【教育庁】

- ・ p. 30～p. 35のとおり
- ・ 市町村立学校については、予定通り本日または明日の始業である

【防災部原子力安全対策課】

- ・ p. 36～p. 38のとおり
- ・ 安来市の一帯で発生していた停電は本日午前に復旧しており、県内での停電はない

【政策企画局】

- ・ 広報について、県ホームページのトップに「しまね防災情報」として、避難所開設状況や災害対策本部会議の情報を、注目情報に中小企業特別相談窓口の情報を掲載しており、今後も随時更新予定である
- ・ 県の公式LINEで地震活動や降雨等に注意するよう呼びかけを行っており、今後もラジオでの呼びかけを予定している

(3) 知事指示事項

- ・ まず、昨日1月6日に発生した地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます
- ・ 今回の地震による被害として、人的な被害として重傷者2名を含め6名の方が負傷され、住家や公共施設の一部破損、落石などによる道路の通行止めなどが発生している
- ・ 県としては、引き続き市町村とも連携して対応に万全を期していきたい
- ・ 県民の皆様におかれましても、今後1週間程度は、同規模の地震が発生することを踏まえた対応をお願いしたい
- ・ 関係部局においては、今後も余震、もしくは本震発生の恐れもあることから、市町村や関係機関との連携を密にして被害防止に万全を期すとともに、引き続き、調査中の被害状況の収集などをを行い、必要に応じて住民への情報提供を行うこと
- ・ 市町村におかれましても、住民の方々に対して必要な情報提供や県との情報共有とともに、週末に予想されている降雪などの気象状況にも注意しての対応をお願いする

(4) 事務連絡

- ・ 関係部局においては、本日14時時点の被害状況を15時までに提出をお願いする
- ・ 明日以降については状況に応じて改めて連絡する

各資料に関する問い合わせ先

【防災部】

内 容：被害状況等について
担当課：防災危機管理課
担当者：松本
連絡先：0852-22-5885

【総務部】

内 容：私立学校等の状況について
担当課：総務課
担当者：俵
連絡先：0852-22-5058

内 容：県有施設等の被害状況について
担当課：総務課
担当者：俵
連絡先：0852-22-5058

【地域振興部】

内 容：交通機関等の状況について
担当課：交通対策課
担当者：藤井
連絡先：0852-22-6508

【環境生活部】

内 容：所轄施設の被害状況について
担当課：環境生活総務課
担当者：樋野
連絡先：0852-22-6213

【健康福祉部】

内 容：医療機関、社会福祉施設に関する被害状況について
担当課：健康福祉総務課
担当者：清山
連絡先：0852-22-6331

内 容：水道施設に関する被害状況について
担当課：健康福祉総務課
担当者：清山
連絡先：0852-22-6331

内 容：医療に関する対応状況について
担当課：健康福祉総務課
担当者：清山
連絡先：0852-22-6331

【農林水産部】

内 容：農林水産関係被害状況について
担当課：森林整備課
担当者：足立
連絡先：0852-22-5393

【商工労働部】

内容：商工業関係施設の被害状況について
担当課：商工政策課
担当者：明正
連絡先：0852-22-6528

【土木部】

内 容：公共土木施設の被害情報等について
担当課：土木総務課
担当者：小林
連絡先：0852-22-6829

【企業局】

内容：企業局施設の被害状況について
担当課：施設課
担当者：岡崎
連絡先：0852-22-6062

【教育委員会】

内 容：人的被害状況について
担当課：子ども安全支援室
担当者：畠田
連絡先：0852-22-6609

内 容：公立学校の被害状況について
担当課：教育施設課
担当者：須田
連絡先：0852-22-6601

内 容：県立施設の被害状況について
担当課：社会教育課
担当者：高塚
連絡先：0852-22-5427

内 容：文化財への施設被害について
担当課：文化財課
担当者：伊藤
連絡先：0852-22-6267

【防災部】

内 容：原子力発電所の状況について

担当課：原子力安全対策課

担当者：神村

連絡先：0852-22-5931

内 容：停電の状況について

担当課：原子力安全対策課

担当者：三村

連絡先：0852-22-5957



島根県東部を震源とする最大震度5強の地震 に係る災害対策本部会議（第3回）

【日 時】令和8年1月7日（水）13時～

【場 所】島根県庁6階 防災センター室

【次 第】

1. 松江地方気象台からの情報提供
2. 県内の被害状況について
3. 知事指示事項



1. 松江地方気象台から の情報提供



2026年1月6日10時18分頃の 島根県東部の地震について

令和8年1月7日
松江地方気象台


地震活動の状況

【震央分布図】

(2025年12月1日～2026年1月6日24時、深さ0～20km、M≥0.5)

丸の大きさはマグニチュードの大きさを表示


地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を細線で表示



※本資料で表示している震源は速報値を含みます。

※速報値の震源には、発破等の地震以外のものや、誤差の大きなものが表示されることがあります。】

【左図の青色四角形領域内の地震活動経過図】



2026年1月5日0時～2026年1月7日9時 震度1以上

(注)2026年1月6日0時までのデータは暫定値、以降は速報値です。調査により変更される場合があります。

時間別	最大震度別回数							震度1以上を観測した回数		震度4以上を観測した回数		備考		
	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7	回数	累計	回数	累計	
総計	17	10	5	1	1	1	0	0	0	-	35	-	3	

今後の気象状況

1月7日 5時現在

		7日							8日								
		3-6時	6-9時	9-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	
大雨(浸水) (ミリ)	東部	0	0	0	1	5	1	1	0	1	5	1	5	1	1	5	
	西部	0	0	0	1	5	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
	隠岐	0	0	0	1	5	1	0	1	1	1	5	1	1	1	1	
大雨(土砂)	東部																
	西部																
	隠岐																
大雪 (センチ)	東部	平地	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	山沿い	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	
	西部	平地	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	
	山沿い	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	1	1	2	
	隠岐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
風 (メートル)	東部	陸上	5	5	7	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	5	
	海上	10	10	12	13	13	13	13	13	13	13	13	10	10	8	8	
	西部	陸上	5	5	8	10	10	10	10	10	9	9	9	8	7	7	6
	海上	10	10	12	13	13	13	13	13	13	13	13	12	10	10	8	
	隠岐	陸上	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	9	8	
	海上	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	13	12	12	12	10	
	東部	1.5	2	2	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	西部	1.5	2	2	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
波浪 (メートル)	隠岐	1.5	2	2.5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	
	東部			注	注	注	注	注									
	西部			注	注	注	注	注									
雷	隠岐			注	注	注											

警報級 注意報級 * 雪を伴う

・1時間降水量	7日	8日
東部	5ミリ	5ミリ
西部	5ミリ	5ミリ未満
隠岐	5ミリ	5ミリ
・24時間降水量 (7日6時～8日6時)		
東部	10ミリ	
西部	10ミリ	
隠岐	10ミリ	

・24時間降雪量 (7日6時～8日6時)		
東部	平地	0センチ
	山沿い	3センチ
西部	平地	1センチ
	山沿い	3センチ
隠岐		0センチ

・風	7日	8日
東部	陸上 10メートル	10メートル
	海上 13メートル	13メートル
西部	陸上 10メートル	10メートル
	海上 13メートル	13メートル
隠岐	陸上 12メートル	12メートル
	海上 15メートル	15メートル
・波	7日	8日
東部	3メートル	3メートル (う)
西部	3メートル	3メートル (う)
隠岐	3メートル	4メートル (う)
※ (う) ……うねりを伴う		

表中の数値は、それぞれの3時間内に予想される最大値を表示しています。
大雨(浸水)の数値は、それぞれの3時間内に予想される1時間降水量の最大値を表示しています。
大雪の数値は、それぞれの3時間内に予想される3時間降雪量の最大値を表示しています。


週間天気予報

1月7日 05時発表

島根県の天気予報（6日先まで）

2026年01月07日05時 松江地方気象台 発表

日付	今日 07日(水)	明日 08日(木)	明後日 09日(金)	10日(土)	11日(日)	12日(月)	13日(火)
島根県	曇時々晴 	曇後雪か雨 	曇 	曇一時雨か雪 	曇一時雪か雨 	曇一時雪か雨 	曇一時雪か雨
降水確率(%)	-/0/20/30	20/50/40/50	40	60	60	50	60
信頼度	-	-	B	C	C	C	B
松江 気温 (°C)	最高 11	6	10 (8~11)	11 (8~14)	7 (4~11)	6 (4~11)	5 (3~10)
	最低 -	2	1 (0~3)	2 (-1~3)	1 (-2~2)	0 (-3~1)	1 (-3~2)



- ・10日から冬型の気圧配置が強まる見込み
- ・このため向こう1週間の天気は、雪や雨の降る日が多い
- ・平年と比べ気温の低い日が続くため、体調管理に留意

防災上の留意事項と今後の見通し

(防災上の留意事項)

揺れの強かった地域では、落石や崖崩れなどの危険性が高まっていますので、今後の地震活動や降雨の状況に十分注意してください。

(今後の地震活動の見通し)

この地域では過去に、大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があることから、揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意するとともに、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もありますので注意してください。特に地震発生から2~3日程度は、強い揺れをもたらす地震が発生することが多くあります。



2. 県内被害状況について

下線部は1月6日18時時点からの変更箇所



(1月7日 09時00分現在)

<人的被害・物的被害>

人的被害	松江市	：重傷	1名
		：軽傷	<u>3名</u>
	安来市	：重傷	1名
		：軽傷	1名

住家被害 出雲市：一部破損 1棟

※松江市、安来市：詳細を確認中

非住家被害 なし

(詳細は確認中)

県から安来市、雲南市へブルーシート計300枚を1月6日に配布済み。



避難の状況

(1月7日 09時00分現在)

市町村	避難所開設数	世帯数	人数	備考
松江市	29 (29)	6 (78)	9 (89)	
浜田市				
出雲市	0 (7)	0 (4)	0 (7)	
益田市				
大田市				
安来市	0 (17)	0 (22)	0 (29)	
江津市				
雲南市				
奥出雲町	0 (9)	0 (1)	0 (1)	
飯南町				
川本町				
美郷町				
邑南町				
津和野町				
吉賀町				
海士町				
西ノ島町				
知夫村				
隠岐の島町				
合 計	29 (62)	6 (105)	9 (126)	

() 内は、期間内における最大の数



(1月7日 09時00分現在)

県の体制

災害体制	設置日時	備考
災害対策本部	1月6日 10：18	

市町村の体制

災害体制	市町村数	市町村名
災害対策本部	2 (0)	松江市、安来市
災害警戒本部	1 (3)	奥出雲町
その他	2 (4)	雲南市、出雲市

（ ）内は、体制を解除した市町村数



(1月7日 9時00分現在)

○施設等の被害状況

・中学校・高等学校

学校名	被害箇所	被害状況
松江西高校	情報処理室	天井板5枚程度破損

・専修学校

学校名	被害箇所	被害状況
松江総合医療専門学校	体育館	窓ガラス4枚亀裂
出雲医療看護専門学校	1階、2階教室	壁に複数の亀裂

※松江総合医療専門学校は本日休校措置

・県立大学（浜田、出雲、松江）
人的、物的被害なし

県庁舎等の被害状況

(1月7日09時00分現在)

本庁舎・議事堂	被害なし
分庁舎	被害なし
南庁舎	被害なし
東庁舎	被害なし
第二分庁舎	被害なし
第三分庁舎	被害なし
黒田庁舎	被害なし
議事堂別館	被害なし
職員会館	被害なし

合同庁舎・集合庁舎等の被害状況

松江合同庁舎	被害なし
雲南合同庁舎	被害なし
出雲合同庁舎	被害なし
川本合同庁舎	被害なし
浜田合同庁舎	被害なし
益田合同庁舎	被害なし
隱岐合同庁舎	被害なし
大田集合庁舎	被害なし
島前集合庁舎	被害なし
古志原団体ビル	被害なし



(1月7日9時00分現在)

○JR西日本

通常運行

※木次線（出雲横田駅～備後落合駅）は、大雪のため代行輸送実施

○一畠電車

通常運行

○隠岐汽船（フェリーおき・くにが）、島前内航船

通常運航



(1月7日9時00分現在)

○航空機

J A L (J A C・J-A I R含む)、A N A、F D A 通常運航

○路線バス

一畠バス、松江市交通局、石見交通 通常運行

○高速バス

一畠バス、JRバス中国 通常運行

○高速道路

地震に伴う通行規制なし



(1月7日9時00分現在)

1. 外国人への情報提供

- ・災害に関する情報を多言語（日本語、英語、中国語、ポルトガル語、韓国語、タガログ語、ベトナム語）で発信
- ・外国人住民のための防災ハンドブック（やさしい日本語・英語・中国語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語）をしまね国際センターHPに掲載
- ・外国人住民へのワンストップ相談窓口（平日9～17時）をしまね国際センターに設置（今回の地震に関する相談なし）

2. 施設等の被害状況

- ・被害報告5件

県立美術館（天井から鉄棒が落下）

島根県民会館（窓ガラスのひび割れ5か所）

県立はつらつ体育館（外壁ひび割れ、天井から鉄筋落下）

県立武道館（窓ガラスのひび割れ1か所、弓道場の地面にひび割れ）

県立プール（機械室床のひび割れ等）

- ・県内廃棄物処理施設の被害報告はなし



(1月7日 09時00分現在)

1. 医療機関

(1) 病院

- ・安来市内の1病院で建物の一部に亀裂
一般外来、手術、救急車の受入中止（当面1/6、1/7）

(2) 診療所等

- ・安来市内の3診療所で建物被害あり、人的被害なし



(1月7日 9時00分現在)

2. 社会福祉施設

- ・ 高齢者施設 松江市内7施設、出雲市内1施設、安来市内4施設
奥出雲町内1施設
建物被害等あり、人的被害なし
- ・ 障がい者施設 松江市内1施設
建物被害等あり、人的被害なし
- ・ 児童福祉施設 出雲市内1施設
建物被害あり（壁に亀裂）、人的被害なし
- ・ 保育所等 松江市内13施設（保育所、認定こども園、放課後児童クラブ）
建物被害等あり、人的被害なし
安来市内の認定こども園 1施設
建物被害あり（壁に亀裂）、人的被害なし
- ・ 救護施設 被害なし

(1月7日 09時00分現在)

3. 水道施設

- (1) 安来市伯太町草野地区 断水戸数：19戸
- (2) 出雲市斐川町阿宮地区 断水戸数：4戸 (7日03時00分復旧)
- (3) 松江市東出雲町上意東中組地区・奥組地区 断水戸数：20戸
(漏水の復旧工事のための計画断水) (6日18時50分復旧)

※断水発生地区への応急給水対応は、実施済み

※松江市法吉町で道路から湧水が発生、原因調査中

4. その他

島根県立東部総合福祉センター（いきいきプラザ島根）
建物被害あり（吹き抜けの化粧板の一部が剥離して落下）、
人的被害なし



(1月7日 09時00分現在)

1. 島根県保健医療福祉調整本部
10:18 設置
2. 災害医療情報システム（EMIS）による情報収集
10:23 警戒モードに切り替え（立ち上げ）
3. DMAT（災害派遣医療チーム）調整本部（県立中央病院）
10:23 島根DMATへ待機要請
10:37 立ち上げ
4. DPAT（災害派遣精神医療チーム）調整本部（障がい福祉課）
11:04 県内15精神科病院に被害がないことを確認
11:10 島根県DPATへ待機を要請
11:15 立ち上げ
5. DWAT（災害派遣福祉チーム）
市町村からの派遣要請に備え、県社会福祉協議会と調整を実施



(1月7日 09時00分現在)

6. 災害ボランティア

県社会福祉協議会において、支援ニーズ等の情報収集を実施中



(1月7日 9時00分現在)

1 被害状況

- 農地・農業用施設

調査中

- 揖屋干拓地（松江市東出雲町）において一部農地の液状化・農道のひび割れあり



- 林道・治山

調査中（これまでのところ被害報告なし）

- 農作物、農業用共同利用施設等

調査中

- 倉庫の壁破損（松江市1件、安来市1件）
- 積み上げていたフレコンバッグの荷崩れ（出雲市1件）

- 造林地等

調査中（これまでのところ被害報告なし）

- 林産施設等

調査中（これまでのところ被害報告なし）

- 水産物・水産施設

調査中（これまでのところ被害報告なし）

- 漁港

調査中（これまでのところ被害報告なし）



2 農林水産部 単独庁舎

- ・水産技術センター浅海科庁舎（松江市鹿島町恵曇）
壁ひび割れあり（調査中）

3 相談窓口の設置

- ・影響が懸念される農林漁業者に対して必要な支援を行うため、隠岐支庁農林水産局、東部・西部農林水産振興センターに相談窓口を設置
(1月7日)



(1月7日 9時00分現在)

■事業者の被害状況

8事業者で施設被害発生（商工団体等の報告や企業への聞き取りによる）

<松江市> 2事業者で建物被害、水道管破損

<安来市> 4事業者で建物被害、水道管破損

<奥出雲町> 1事業者で建物被害

<出雲市> 1事業者で建物被害

※ 上記以外に、物品破損等の被害が複数ある模様

※ いずれも人的被害なし

◆ 1月6日、商工団体等40箇所に特別相談窓口を設置（期間は当面の間）



(1月7日 9時00分現在)

■観光施設の状況（市町村等への聞き取りによる）

○臨時休館・休業の施設

＜松江市＞ 小泉八雲旧居（外構の一部破損により当面休館）

＜安来市＞ 安来節演芸館（壁に亀裂等が発生、安全確認できれば8日開館）

■宿泊施設の状況

○定員100人以上の51施設から直接聞き取り

→5施設で物品破損等の被害はあるものの、すべて営業継続
(交通機関運休等により複数施設でキャンセルが発生)

○その他の施設の被害状況（市町村等への聞き取りによる）

＜安来市＞ 2施設で建物被害等（通常営業）

＜奥出雲町＞ 1施設で建物被害等（7日は臨時休業）



島根県

公共土木施設の被害状況等

土木部

(1月7日 9時00分現在)

通行規制状況一覧 (令和8年1月6日の地震に関する道路の規制状況)													※ 最新の情報は『島根県 道路規制情報』でご確認下さい。												
令和8年1月6日 15:00時点 県管理道路			【 全面通行止 2箇所 、 片側交互通行 2箇所 、 その他 0箇所 、 解除 0箇所 】 https://info.bousai-shimane.jp/RoadShimane/																						
整理番号	事務所	路 線		箇 所		規制原因		規制開始日時		規制延長		規制内容		規制変更日時		迂回路 有・無	孤立の有無			被害状況(選択)			交通量(台/日)	バス路線	備 考
		種別 (選択)	路線名	起点	終点	規制種別 事前 災害	規制理由 落石・崩土 路肩決壊 路面冠水	月/日	時刻	単位 (km)	当初 (第1報)	現在	月/日	時刻	孤立 集落 有・無	孤立 戸数	孤立 人数	人身 有・無	物損 有・無						
1	雲南	(一)	上久野大東線	島根県雲南市大東町清田	島根県雲南市大東町清田	災害	落石	1/6	10:50	0.147	全面通行止	全面通行止	-	-	有	無	-	-	無	無	500台以上～ 1,000台未満	有			
2	広瀬	(一)	東比田布部線	島根県安来市広瀬町東比田208	島根県安来市広瀬町東比田195	災害	落石	1/6	13:15	0.195	全面通行止	全面通行止	-	-	有	無	-	-	無	無	100台以上～500 台未満	無			
3	広瀬	(一)	東比田布部線	島根県安来市広瀬町布部14	島根県安来市広瀬町東比田208	災害	路面クラック	1/6	12:37	0.103	片側交互通行	片側交互通行	-	-	-	無	-	-	無	無	100台以上～500 台未満	無			
4	広瀬	(国)	国道432号	島根県安来市広瀬町布部1796	島根県安来市広瀬町布部1791	災害	路面クラック	1/6	14:56	0.108	片側交互通行	片側交互通行	-	-	-	無	-	-	無	無	1,000台以上～ 3,000台未満	有			

令和8年1月6日の地震に伴う通行規制位置図

(1月7日 9時00分現在)





(1月7日 9時00分現在)

【河川・ダム】

○布部ダム

管理所 建物壁面等にひび割れ

洪水調節用ゲート 漏水（調査中）

○山佐ダム

非常用ゲート 不具合（調査中）

【がけ崩れ】

安来市広瀬町布部地内 1件（人的・物的被害なし）

【空港】

出雲縁結び空港

ターミナルビル2階ロビーの天井ガラス（防煙壁）2カ所
にひび割れ

一部閉鎖・立入禁止措置（旅客動線には影響なし）

【下水道】

宍道湖東部浄化センター処理場

- ・水質試験室内のガラスにひび割れ（業務運営には影響なし）
- ・屋外重油タンク建屋上部コンクリートに亀裂（業務運営には影響なし）
- ・汚泥処理設備など不具合（業務運営には影響なし）



(1月7日 9時00分現在)

1. 企業局施設の状況（被害状況）

（1）発電施設

- ・異常なし

（2）工業用水道施設

・飯梨川工業用水道施設

漏水箇所（3箇所）は対応済み。漏水の疑いある1箇所は経過観察中

・江の川工業用水道施設

異常なし

・受水企業（30企業・31事業所）への送水に影響なし

（3）水道施設

- ・異常なし

2. その他の取組

- ・松江市が管理する配水池への水補給のため、企業局所有の給水車1台を貸し出し



(1月7日 9時00分現在)

本日9時までに報告のあった公立学校等の状況の取りまとめです。

1. 人的被害・休校等の状況

(1) 県立学校

全日制高校(35 ※掛合分校を含む)、定時・通信制高校(3)、特別支援学校(12)、
特別支援学校分教室(5)・乃木校舎 計50校・6分教室等のうち

- 人的被害 確認報告なし
- 予定どおり3学期始業
宍道高校（定）、飯南高校の2校
※その他はすべて予定どおり明日（1/8）始業

(2) 市町村立学校等

幼稚園等(49)、小学校(187 ※2分校を含む)、中学校(90 ※2分校を含む)、義務教育学校(2)
高等学校(1) ※幼稚園等は休園を除いた数 計329校(園)のうち

- 人的被害 確認報告なし
- 休校等 確認中



2. 施設等の被害状況

(1) 県立学校

- 被害報告 12件

(内訳)

学校名	被害箇所	被害状況
安来	職員玄関前スロープ等	ひび割れの拡大
	管理棟～教室棟接続部	天井継ぎ目部分に隙間が発生
松江北	管理棟 2階渡り廊下	内壁のひび割れ
	第一体育館	カーテンレール歪曲
	第二体育館	内壁ひび割れ拡大
松江東	教室棟3階及び2階接続部	継ぎ目にずれが発生
	エレベーターホール	床面に段差発生
松江南	管理棟～教室棟3階渡り廊下	継ぎ目部分カバーが落下
	教室棟1階廊下	内壁に波状のたわみが発生
	生徒用昇降口付近	防火戸に歪みが発生
	管理棟～教室棟1階渡り廊下	継ぎ目部分に歪み
松江商業	渡り廊下棟1～3階	継ぎ目部分の破損
	渡り廊下棟外壁	継ぎ目部分にひび割れ
	芸術棟2階男女トイレ	タイル破損

学校名	被害箇所	被害状況
松江農林	渡り廊下棟4階外側面	外壁のひび割れ
	渡り廊下棟接続部	1～4階天井継ぎ目部分の破損
	介護福祉棟軒天	外壁塗装の一部剥離
大東	第一棟バルコニー	外壁塗装の一部剥離
	第二棟応接室	天井材のひび割れ
	第三棟2階廊下	蛍光灯具の歪み
	第二棟～第三棟東側渡り廊下1階	ひび割れの拡大
	第二棟～第三棟東側渡り廊下2階	蛍光灯具の浮き
三刀屋	本校渡り廊下（西側・東側）	床面継ぎ目に段差発生
出雲商業	管理棟2階～体育館2階接続部	天井及び壁継ぎ目部分に隙間が発生
	体育館2階アリーナ用具庫	<u>シャッターの歪み</u>
松江ろう	校内	ガラス破損
	階段	ひび割れ
松江清心養護	新館・旧館接続部 旧館・東部医療センター接続部	天井継ぎ目部分ボードのずれ
松江緑が丘	管理棟2階・教室廊下	消火栓用配管水漏れ

(2) 市町村立学校等

- 被害報告 14件

(内訳)

所在地	学校名	被害箇所	主な被害状況
安来市	大田市	教育研修センター あすなろ教室	講堂 天井の一部が落下
		<u>安田小</u>	<u>2階廊下等の天井・壁</u> <u>体育館入口の階段</u>
	<u>井尻小</u>	<u>体育館</u>	<u>壁や天井のアルミ等の剥離</u>
		<u>パソコン室、音楽室</u>	<u>ひび割れ</u>
		<u>廊下</u>	<u>天井材のひび割れ、破片の落下等</u>
	<u>広瀬小</u>	<u>教室</u>	<u>エアコンの枠・送風口、扉の外れ等</u>
		<u>玄関前</u>	<u>内壁塗装の一部剥離等</u>
	<u>荒島小</u>	<u>校門前水道管</u>	<u>照明器具の落下</u>
		<u>校舎</u>	<u>コンクリートの剥離等</u>
	<u>赤屋小</u>	<u>前庭</u>	<u>破裂</u>
	<u>赤江小</u>	<u>プール</u>	<u>壁・柱のひび割れ</u>
		<u>図工室他</u>	<u>水道管破損</u>
	<u>飯梨小</u>	<u>職員室</u>	<u>フェンス倒壊</u>
			<u>ガラスひび割れ、床と壁の接点に隙間が発生</u>
			<u>天井からの漏水</u>



所在地	学校名	被害箇所	主な被害状況
安来市	比田小	家庭科室、理科室等	天井・壁・床の亀裂
		廊下・階段	壁の亀裂
	布部小	外校庭	壁のひび割れの拡大
	第一中	職員通用口	ドアの開閉の不具合
	第二中	校舎	暖房設備の不具合
	伯太中	屋上排水パイプ	破裂
美郷町	大和中	渡り廊下	構造物変形



(3) 県立施設等

- 被害報告 1件

(内訳)

所在地	施設名	被害状況
松江市	図書館	ガラス破損

(4) 文化財

- 被害報告 7件

(内訳)

所在地	名称	被害状況
松江市	国史跡 松江藩主松平家墓所	灯篭が倒れる（破損なし）
	国史跡 小泉八雲旧居	祠の石材の一部破損
安来市	国史跡 富田城跡	石垣の一部崩壊
	県指定文化財 清水寺	木造四天王立像の塗装一部剥離
	国重要無形民俗文化財 東比田の山村生活用具	飲食具（徳利など）の破損
	市指定文化財 親子(しんし)観音石塔	石廟の壁が破損
	市指定文化財 金藤家住宅	玄関壁に亀裂



(1月7日 9時00分現在)

1. 地震の発生日時、震源及び観測震度

(1) 発生日時：令和8年1月6日（火）10時18分頃

震源：島根県東部

松江市震度：5強（松江市で震度5弱以上により、情報収集事態に該当）

(2) 発生日時：令和8年1月6日（火）10時28分頃

震源：島根県東部

松江市震度：4

(3) 発生日時：令和8年1月6日（火）10時37分頃

震源：島根県東部

松江市震度：4

2. 中国電力（株）島根原子力発電所の状況

(1) 運転状況

1号機：廃止措置中

2号機：運転中

(2) プラント状態

2号機については、運転を継続中



(3) 排気筒モニタ、敷地境界モニタリングポストの測定値
異常なし

(4) 発電所地震計の観測値

- ① 発生日時：令和8年1月6日（火）10時18分頃
発電所震度：3（基礎マット上）
最大加速度：2号機：水平方向27ガル、鉛直方向28ガル
- ② 発生日時：令和8年1月6日（火）10時28分頃
発電所震度：2（基礎マット上）
最大加速度：2号機：水平方向7ガル、鉛直方向5ガル
- ③ 発生日時：令和8年1月6日（火）10時37分頃
発電所震度：2（基礎マット上）
最大加速度：2号機：水平方向16ガル、鉛直方向18ガル

※ 最大加速度が水平方向140ガル以上、鉛直方向70ガル以上で原子炉自動停止

(5) 地震による発電所への影響（令和8年1月6日（火）14時00分時点）

中国電力が発電所内の現場パトロールを実施した結果、設備の状況に異常がなく、資機材の転倒などもないことを確認。発電所への影響なし。



3. その他

その後も、発電所内の設備の状況に異常は確認されていない。

また、県が実施している放射線モニタリングでも、異常な値は検出されていない。